

## 12. FPT-Q7-HCM - Task #1082

### Thay thế Nguồn 1 Lỗi bên cụm KH PKH

19-08-2024 09:45 - Tuan Nguyen

<b>Trạng thái:</b>	Closed	<b>Bắt đầu:</b>	19-08-2024
<b>Mức ưu tiên:</b>	Normal	<b>Hết hạn:</b>	23-08-2024
<b>Phân công cho:</b>	Hiếu Nguyễn Phùng	<b>Tiến độ:</b>	0%
<b>Chủ đề:</b>		<b>Thời gian ước lượng:</b>	0:00 giờ
<b>Phiên bản:</b>		<b>Thời gian:</b>	0:00 giờ

#### Mô tả

Chuẩn bị nguồn Server HP 360G9 - 500W để thay thế.  
Server vị trí: U34 -L8 - DC7

The screenshot shows the iLO 4 web interface for a ProLiant DL360 Gen9 server. The 'Power Information' section is active, displaying the following data:

#### Power Supply Summary

Present Power Reading	126 Watts
Power Management Controller Firmware Version	1.0.9
Power Status	⚠ Not Redundant
HPE Power Discovery Services Status	N/A
High Efficiency Mode	Balanced

#### Power Supplies

Bay	Present	Status	PDS	Hotplug	Model	Spare	Serial Number	Capacity	Firmware
1	✔ OK	❌ Input Voltage Lost	No	✔ Yes	720478-B21	754377-001	5DMWA0CLL9AEXK	500 Watts	1.00
2	✔ OK	✔ Good, In Use	No	✔ Yes	720478-B21	754377-001	5DMVV0A4D721TM	500 Watts	1.00

#### Smart Storage Battery

Index	Present	Status	Model	Spare	Serial Number	Capacity	Firmware
1	✔ OK	❌	727258-B21	815983-001	6EZBN0CWY8T19E	96 Watts	1.1

#### Lược sử

#1 - 23-08-2024 11:54 - Hiếu Nguyễn Phùng

- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

#### Tập tin

clipboard-202408190945-l4fg1.png

90,3 KB

19-08-2024

Tuan Nguyen