

12. FPT-Q7-HCM - Task #1207

Thay thế RAM - PIN CMOS - Host 184.42 P23

23-09-2024 11:27 - Tùng Nguyễn

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	23-09-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	04-10-2024
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:	30/9/2024 - 6/10/2024	Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Hiện trạng: DELL C6420-03-NODE4 U34-35 rack L9 có 1 thanh RAM lỗi làm dump host

Severity	Description	Date and Time
✓	An OEM diagnostic event occurred.	Sat 21 Sep 2024 03:10:38
✓	An OEM diagnostic event occurred.	Sat 21 Sep 2024 03:10:38
✗	Multi-bit memory errors are detected on the memory device at location(s) DIMM_B1. Immediately replace the DIMM.	Sat 21 Sep 2024 03:10:38
✗	The system memory has uncorrectable multi-bit memory errors in the non-execution path of a memory device at the location DIMM_B1. Immediately replace the DIMM.	Sat 21 Sep 2024 03:10:37
✓	An OEM diagnostic event occurred.	Sat 21 Sep 2024 03:10:37

Thực hiện: chuẩn bị RAM 16G LRDIMM và RDIMM và PIN CMOS

Node lỗi - Thay thế node .

Đã cuộn bị node Dell C6420 để thay thế.

Đã thay thế node lỗi.

Lược sử

#1 - 23-09-2024 14:02 - Tuan Nguyen

- Chủ đề thay đổi từ Thay thế RAM lỗi ở host 184.42 P23 tới Thay thế RAM - PIN CMOS - Host 184.42 P23

- Hết hạn gán cho 27-09-2024

- Trạng thái thay đổi từ New tới In Progress

- Phân công cho gán cho Tuan Nguyen

#2 - 29-09-2024 20:44 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Hết hạn thay đổi từ 27-09-2024 tới 04-10-2024

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 50

#3 - 01-10-2024 09:09 - Tuan Nguyen

- Phiên bản gán cho 30/9/2024 - 6/10/2024

#4 - 03-10-2024 15:25 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed

- Tiến độ thay đổi từ 50 tới 100

Tập tin

clipboard-202409231122-ovwjn.png	119 KB	23-09-2024	Tùng Nguyễn
----------------------------------	--------	------------	-------------