

13. FPT-CẦU GIẤY-HN - Task #1038

Xử lý host 30 - P1XD - Lỗi ping chậm chờn trên 2 port 10Gbs.

05-08-2024 10:02 - Tuan Nguyen

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	05-08-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	10-08-2024
Phân công cho:	Tuan Nguyen	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ

Mô tả

Kiểm tra update Firmware card 10GB. Test lại phần cấu hình mode : LACP mode ON - trunk allow vlan.
Check kết nối lại host trên cluster .

Đã thay thế dây 10GB,
Rà soát Firmware card 10GBs , cấu hình lại mode trên SW.
Host kết nối lại ổn định.

Lược sử

#1 - 07-08-2024 09:28 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật
- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100