

## 12. FPT-Q7-HCM - Task #1032

### Thay nguồn lỗi - Chassis HP SL6500-G8

05-08-2024 08:31 - Tuan Nguyen

<b>Trạng thái:</b>	Closed	<b>Bắt đầu:</b>	05-08-2024
<b>Mức ưu tiên:</b>	Normal	<b>Hết hạn:</b>	09-08-2024
<b>Phân công cho:</b>	Tuan Nguyen	<b>Tiến độ:</b>	100%
<b>Chủ đề:</b>		<b>Thời gian ước lượng:</b>	0:00 giờ
<b>Phiên bản:</b>		<b>Thời gian:</b>	0:00 giờ

#### Mô tả

Chassis lỗi 1 nguồn.  
Vị trí: U40-44 - L5 - DC7  
Chuẩn bị nguồn khác để thay thế.

L2308 Gen8

#### Chassis Information

#### Power Supplies

Bay	Present	Status	PDS	Hotplug	Model	Spare	Serial Number	Capacity	Firmwar
1	✔ OK	✔ Good, In Use	× No	✔ Yes	437572-B21	N/A	5AMJQ0D4D1W1WZ	1200 Watts	6.02
2	✔ OK	✘ General Failure	× No	✔ Yes	437572-B21	N/A	5AMJQ0D4D2W1YC	1200 Watts	6.02
3	✔ OK	✔ Good, In Use	× No	✔ Yes	437572-B21	N/A	531290A4DWR4ZX	1200 Watts	6.02
4	✔ OK	✔ Good, In Use	× No	✔ Yes	437572-B21	N/A	5AMJQ0D4D2W24A	1200 Watts	6.02

Đã thay nguồn lỗi.

#### Lược sử

#1 - 09-08-2024 14:11 - Tuan Nguyen

- Mô tả cập nhật
- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

#### Tập tin

clipboard-202408050831-4i7lb.png

23,7 KB

05-08-2024

Tuan Nguyen